



RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZADO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM XANXERE/SC

Pesquisador(es): GOTARDO, Guilherme; LUNKES, Rejane Bolzan

Curso: Engenharia Civil

Área: Ciências Exatas e Tecnológicas

Resumo: A experiência desenvolvida no canteiro de obra é muito importante na formação de um bom engenheiro civil, desse modo o presente relatório descreve as atividades observadas no edifício Don Geraldo durante o período de estágio supervisionado. O objetivo desse trabalho é relatar o acompanhamento das etapas de execução das lajes, vigas e alvenaria feitas in loco durante o período de estágio, tendo foco também as questões de segurança no trabalho e situação no canteiro de obras. A execução das etapas em obra era seguida do registro fotográfico e posterior avaliação e comparação com as determinações das normas técnicas e bibliografias específicas. Os resultados dessas comparações demonstraram que os conceitos teóricos são geralmente respeitados na obra, mas certamente existem exceções. O estágio supervisionado apresenta as questões relacionadas a execução das atividades da construção civil, mostrando na prática o que é visto na universidade.

Palavras-chave: Execução. Alvenaria. Lajes. Vigas.

E-mails: guilherme-gotardo@hotmail.com; rejanebolzanlunkes@hotmail.com